

附表 J 矿山地质环境现状调查表

矿山基本概况	企业名称	彰武县鑫峰砂石有限公司			通讯地址		彰武县五峰镇五峰村			邮编	123216	法人代表	吕永娜	
	电 话	传 真		0	坐标									
	企业规模	中型												
	经济类型	有限责任公司												
	矿山面积(km ²)	0.2137		实际生产能力(万 t/a)		新建		60 万 m ³ /a		设计服务年限		9.1 年		
	建矿时间	新建		生产现状		新建		已服务年限		0		开 采 深 度(m)		
	露天采场		工业场地		0		0		0		总计		已治理	
	数量(个)	面积(m ²)	数量(个)	面积(m ²)	数量(个)	面积(m ²)	数量(个)	面积(m ²)	数量(个)	面积(m ²)			面积(m ²)	
	2	247625	1	9013	0	0	0	0	0	0	256638		0	
	占用土地情况(m ²)		占用土地情况(m ²)		占用土地情况(m ²)		占用土地情况(m ²)		占用土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		0	
采矿占用破坏土地	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	0	
		其它耕地	0		其它耕地	0		其它耕地	0		其它耕地	0	0	
		小计	0		小计	0		小计	0		小计	0	0	
	林地	0		林地		0		林地		0		林地		0
	其它土地	247625		其它土地		9013		其它土地		0		其它土地		256638
	合计	247625		合计		9013		合计		0		合计		256638
	类 型	年排放量(10 ⁴ m ³ /a)		年综合利用量(10 ⁴ m ³ /a)		年综合利用量(10 ⁴ m ³ /a)		年综合利用量(10 ⁴ m ³ /a)		累计积存量(10 ⁴ m ³)		主要利用方式		
	废石(土)	0		0		0		0		0		0		
	煤矸石	0		0		0		0		0		0		
	合计	0		0		0		0		0		0		

表 J.1 (续)

含水层破坏情况	影响含水层的类型	区域含水层遭受影响或破坏的面积(km ²)		地下水位最大下降幅度(m)		含水层被疏干的面积(m ²)		受影响的对象					
	0	0	0	0	0	0	0	0					
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型	被破坏的面积(m ²)		破坏程度		修复的难度程度							
	压占、挖损	256638		严重		较难							
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围(m ²)	体积(m ³)	危 害			发生原因	防治情况	治理面积(m ²)	
	0	0	0	0	0	0	死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m ²)	直接经济损失(万元)	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	采矿引起的面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	坍塌坑(个)	影响范围(m ²)	最大长度(m)	最大深度(m)	危 害			发生原因	防治情况
0		0	0	0	0	0	0	死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m ²)	直接经济损失(万元)	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
采矿引起的地裂缝情况		发生时间	发生地点	数量(个)	最大长度(m)	最大宽度(m)	最大深度(m)	走向	危 害			发生原因	防治情况
	0	0	0	0	0	0	0	死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m ²)	直接经济损失(万元)	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	填表单位(盖章): 彰武县鑫峰碎石有限公司												

矿山企业(盖章): 彰武县鑫峰碎石有限公司

填表人: 刘作为